

ID nr 13:V3 Dike (Kvarnbäcken) – 300 m O St. Bene

Naturvärdesklass

B

Kartblad 13

Koordinat X 6508850

Koordinat Y 1569849

Inventerare JNKN

Datum 2005-03-30

Fysiska förhållanden

Längd (m)	200
Bredd (m)	0,8
Medeldjup (m)	0,2
Tillflöden (st)	0
Vandringshinder (st)	0
Meandrande (%)	0
Slingrande (%)	svagt
Dike (%)	100



Strömförhållanden (%)

Lugnflytande	0
Svagt strömmande	20
Strömmande	70
Forsande	10

Bottensubstrat (%)

Finsediment	80
Sand	0
Grus	10
Sten	10
Block	0

Svårbedömt

Öringbiotop

Lekområden	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
Uppväxtområden	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
Ståndplats	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3

Övrigt

Beskuggning	30
Ved i vatten (st)	0

ID nr 13:V3 Dike (Kvarnbäcken) – 300 m O St. Bene

Naturvärdesbedömning

Naturvärdena i Kvarnbäcken 300 meter öster om St. Bene är knutna till dess omväxlande vattenhastighet . här finns både strömmande och forsande sträckor och alldeles uppströms den inventerade sträckan slingrar sig bäcken naturligt i ett skogsparti.

Beskrivning

Ungefär 300 meter öster om St. Bene rinner ett litet dike (Kvarnbäcken) över en åker. I diket växer vass och uppströms, i kanten av åkern, kantas bäcken av ett tätt bestånd med klibbal och vide.

Känslighetsbedömning

Schaktning i diket påverkar inte några högre naturvärden.

Förslag till hänsyn

Undvik grumling så långt som möjligt. Se till att inga oljor eller andra kemikalier hamnar i vattendraget vid schaktningsarbetet.

Utökad undersökning?

En utökad undersökning bedöms ej vara motiverad.