

ID nr 13:V2 Dike (Kvarnbäcken) – 400 m SO St. Bene

Naturvärdesklass
 Kartblad 13 Koordinat X 6508670 Koordinat Y 1570003
 Inventerare Datum 2005-03-30

Fysiska förhållanden

Längd (m)	400
Bredd (m)	1,3
Medeldjup (m)	0,3
Tillflöden (st)	1
Vandringshinder (st)	0
Meandrande (%)	0
Slingrande (%)	0
Dike (%)	100



Strömförhållanden (%)

Lugnflytande	50
Svagt strömmande	50
Strömmande	0
Forsande	0

Bottensubstrat (%)

Finsediment	90
Sand	5
Grus	5
Sten	0
Block	0

Svårbedömt

Öringbiotop

Lekområden	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
Uppväxtområden	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
Ståndplats	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3

Övrigt

Beskuggning	10
Ved i vatten (st)	0

ID nr 13:V2 Dike (Kvarnbäcken) – 400 m SO St. Bene

Naturvärdesbedömning

Diket 400 meter sydost om St. Bene karaktäriseras av en näringsgynnad flora och har inga naturvärden utöver de vanliga.

Beskrivning

400 meter sydost om St. Bene rinner ett dike i åkermark. I diket växer kavelkun och jättegröe och på kanterna bland olika näringsgynnade gräsarter finns inslag av björk- och alsly.

Känslighetsbedömning

Schaktning i diket påverkar inte några högre naturvärden.

Förslag till hänsyn

Undvik grumling så långt som möjligt. Se till att inga oljor eller andra kemikalier hamnar i vattendraget vid schaktningsarbetet.

Utökad undersökning?

En utökad undersökning bedöms ej vara motiverad.