

ID nr 14:V3 Åkerdike – 100 m S Aspa

Naturvärdesklass
 Kartblad 14 Koordinat X 6507617 Koordinat Y 1575361
 Inventerare Datum 2005-05-19

Fysiska förhållanden

Längd (m)	700
Bredd (m)	0,5
Medeldjup (m)	0,1
Tillflöden (st)	1
Vandringshinder (st)	0
Meandrande (%)	0
Slingrande (%)	0
Dike (%)	100



Strömförhållanden (%)

Lugnflytande	100
Svagt strömmande	0
Strömmande	0
Forsande	0

Bottensubstrat (%)

Finsediment	100
Sand	0
Grus	0
Sten	0
Block	0
Svårbedömt	

Öringbiotop

Lekområden 0 1 2 3
 Uppväxtområden 0 1 2 3
 Ståndplats 0 1 2 3

Övrigt

Beskuggning
 Ved i vatten (st)

ID nr 14:V3 Åkerdike – 100 m S Aspa**Naturvärdesbedömning**

Diket cirka 100 meter söder om Aspa karaktäriseras av en näringsgynnad flora och har inga naturvärden utöver de vanliga.

Beskrivning

Cirka 100 meter söder om Aspa rinner ett dike i åkermark. I diket växer kaveldun, mannagräs, vecketåg och mycket alger. Norr om vägen växer mycket vass och några björkar står längs diket. För övrigt domineras vegetationen av näringsgynnade gräs. Åkern är brukad så nära diket som möjligt. Det finns nästan inga dikesrenar.

Känslighetsbedömning

Schaktning i diket påverkar inte några högre naturvärden.

Förslag till hänsyn

Undvik grumling så långt som möjligt. Se till att inga oljor eller andra kemikalier hamnar i vattendraget vid schaktningsarbetet.

Utökad undersökning?

En utökad undersökning bedöms ej vara motiverad.